

L'encrassement des chambres de combustion et des chaudières causé par la condensation des alkalis présents dans la biomasse.

Les alkalis sont présents en très petite quantité dans la cendre

- (K) Potassium
- (Na) Sodium
- · (Ca) Calcium
- (Mg) Magnésium

Autres éléments importants qui ne sont pas des alkalis

- · (CI) Chlore
- · (S) Soufre
- · (Si) Silicium



Analogie avec l'eau et un condenseur d'air climatiser.

- Glace (Solide) = (-) 0 C
- Eau (Liquide) = 0 à 100 C
- Vapeur d'eau (Gazeux) = (+) 100 C









Alkalis deviennent volatile sous forme d'aérosol

- Alkalis (solide) = (-) 800 C (1500 F)
- Alkalis (liquide) = 800 C (1500 F) à 900C (1650 F)
 - Alkalis (gazeux) = (+) 900C (1650 F)












Grille Mobile





Une fois refroidis les alkalis peuvent agir comme une colle pour agglomérer et capter les particules de silice (sable).









Les alkalis dans la biomasse peuvent provenir de la manutention.









Les alkalis dans la biomasse peuvent provenir source de contamination?








Biomasse avec une haute teneur en Alkalis Surtout K (Potassium)



Test pour identifier les Alkalis dans la biomasse






Comment gérer tout ça?

- · Favoriser l'utilisation des bois blancs.
- Utilisation des Multifonctionnelles en forêt.
- Entreposer les résidus sur des surfaces bétonné ou asphalté.
- · Éviter les contaminants Sel ou Calcium.
- Éviter les bois de construction et démolition ainsi que le bois de palettes.
- Déchiqueter la biomasse forestière seulement quand les épines et les feuilles sont mortes et tombées.



Recirculation des gaz, extraction des cendres, souffleurs de suies







Merci



Richard Bellefleur

www.nexuscombustion.com
richard.bellefleur@nexuscombustion.com